



PREFEITURA MUNICIPAL DO

PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DO NOBRE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			
Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DO NOBRE	Contrato:	008/2022
Local:	BAIRRO DO NOBRE	Medição:	BM-07
Empresa:	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	Período:	07/10/2022
Fiscal:	GILMAR O. E SILVA		06/11/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO
CLUBE MUNICIPAL DO NOBRE
EMPRESA: GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Contrato: 008/2022 - BM-07


Gilmar Oliveira e
Eng. Civil CREA/PE Nº 181603-1
Fiscalização de Obras - Mat. 14188


GLC Construções e Serviços Ltda
Gilson Leite Chagas Falcão Filho
Eng. Civil CREA 33951/DPE
Diretor Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DO
PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DO NOBRE



Foto 01: 1.2.0.10. Concreto armado de calhas e vigas (20/10/22 a 21/10/22)



Foto 02: 1.3.0.8. Pintura com (esmalte sintético brilhante) em metais (24/10/22 a 04/11/22)



Foto 03: 1.3.0.9. Pintura com (zarcão) aplicada a rolo ou pincel em metais (24/10/22 a 04/11/22)



Foto 04: 1.3.0.10. Aplicação manual de pintura látex acrílica em paredes (13/10/22 a 21/10/22)

Gilmar Oliveira e Silva
Engº. Civil CREA/PE Nº 181603/1755
Fiscalização de Obras - Mat. 14188

GLC Construções e Serviços Ltda
Gilson Leite Chagas
Engº Civil CREA 33951/D/PE
Diretor Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DO
PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DO NOBRE



Foto 05: 1.3.0.20. Reatores para lâmpada vapor de mercúrio de 250w (07/10/22 a 11/10/22)



Foto 06: 1.3.0.21. Lâmpada vapor de mercúrio de 250w (07/10/22 a 11/10/22)



Foto 07: 1.4.1.5. Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco (13/10/22)



Foto 08: 1.4.1.11. Remoção de material em caminhão basculante (24/10/22)

Gilmar Oliveira e Silva
Engº. Civil CREA/PE Nº 181603/1755
Fiscalização de Obras - Mat. 14188

GLC Construções e Serviços Ltda
Gilson Leite Chagas Ferreira Filho
Engº Civil CREA 39951D/PE
Diretor Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DO
PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DO NOBRE



Foto 09: 1.4.1.12. Transporte horizontal com carrinho de mão (13/10/22)




Foto 10: 1.4.2.5. Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto (13/10/22)



Foto 11: 1.4.2.6. Emboço em argamassa aplicado manualmente (14/10/22)



Foto 12: 1.4.2.7. Aplicação de massa única, para recebimento de pintura (20/10/22)

Gilmar Oliveira e Silva
Eng.º Civil CREA/PE Nº 1816031755
Fiscalização de Obras - Mat. 14188

GLC Construções e Serviços Ltda
Gilson Leite Chagas Falcão Filho
Eng.º Civil CREA 33951D/PE
Diretor Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DO
PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DO NOBRE



Foto 13: 1.4.2.9. Assentamento de revestimento
cerâmico para piso (19/10/22)



Foto 14: 1.4.2.10. Assentamento de contrapiso
em argamassa (18/10/22)



Foto 15: 1.4.2.13. Aplicação de fundo selador
acrílico em paredes (21/10/22)



Foto 16: 1.4.2.14. Aplicação manual de pintura
em paredes, duas demãos (24/10/22)

Gilmar Oliveira e Silva
Eng.º Civil CREA/PE Nº 181603/1755
Fiscalização de Obras - Mat. 14188

GLC Construções e Serviços Ltda
Gilson Leite Chagas da Silva Filho
Eng.º Civil CREA 33951D/PE
Diretor Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DO
PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DO NOBRE



Foto 17: 1.4.2.15. Aplicação manual de pintura com tinta texturizada (25/10/22)



Foto 18: 1.4.3.1. Instalação de kit de porta de madeira 90x2,10cm (26/10/22 a 01/11/22)



Foto 19: 1.4.3.5. Instalação de Fechadura de embutir (01/11/22)




Foto 20: 1.4.3.11. Gradil em ferro fixado em vãos de janelas (07/10/22 a 14/10/22)

Gilmar Oliveira e Silva
Engº. Civil CREA/PE Nº 1016031755
Fiscalização de Obras - Mat. 14188

GLC Construções e Serviços Ltda
Gilson Leite Chaves Pereira Filho
Engº Civil CREA 33951D/PE
Diretor Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DO
PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DO NOBRE



Foto 21: 1.4.4.5. Bancada de granito cinza polido
para lavatório (10/10/22 a 11/10/22)



Foto 22: 1.4.6.1. Luminária tipo calha
fluorescentes de 36 w (18/10/22 a 21/10/22)



Foto 23: 1.4.6.2. Interruptor paralelo (1 módulo)
com 1 tomada de embutir (18/10/22 a 19/10/22)



Foto 24: 1.4.6.3. Interruptor paralelo (2 módulos)
com 1 tomada de embutir (20/10/22)

Gilmar Oliveira e Silva
Engº. Civil CREA/PE Nº 1816031755
Fiscalização de Obras - Mat. 14188

GLC Construções e Serviços Ltda
Gilson Leite Chaves Filho
Engº Civil CREA 33951D/PE
Diretor Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DO

PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DO NOBRE



Foto 25: 1.4.6.4. Tomada baixa de embutir (2 módulos) 2p+t 10a (21/10/22)



Foto 26: 1.4.6.5. Ponto de iluminação residencial (18/10/22 a 21/11/22)



Foto 27: 1.4.6.6. Ponto de tomada residencial (18/10/22 a 21/10/22)



Foto 28: 1.5.0.1. Demolição de lajes com martelete (07/10/22 a 11/10/22)

Gilmar Oliveira e Silva
Eng.º Civil CREA/PE Nº 1816031755
Fiscalização de Obras - Mat. 14188

GLC Construções e Serviços Ltda
Gilson Leite Chagas Pereira Filho
Eng.º Civil CREA 320910/PE
Diretor Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DO NOBRE



Foto 29: 1.5.0.2. Escavação manual de vala
(13/10/22 a 14/10/22)



Foto 30: 1.5.0.3. Execução de laje pré-moldada unidirecional, bi-apoiada (18/10/22 a 19/10/22)



Foto 31: 1.5.0.4. Remoção de material em caminhão basculante (25/10/22)



Foto 32: 1.6.0.1. Demolição de concreto manualmente (10/10/22 a 14/10/22)

Gilmar Oliveira e Silva
Eng.º Civil CREA/PE Nº 181603/1755
Fiscalização de Obras - Mat. 14188

GLC Construções e Serviços Ltda
Gilson Leite Chagas Figueiredo Filho
Eng.º Civil CREA/PE Nº 181603/1755
Diretor Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DO NOBRE



Foto 33: 1.6.0.2. Remoção de material em caminhão basculante (14/10/22)



Foto 34: 1.6.0.3. Execução de passeio com concreto moldado in loco (18/10/22 a 19/10/22)



Foto 35: 1.7.2.2. Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto (20/10/22 a 21/10/22)



Foto 36: 1.7.2.9. Execução de aterro (14/10/22)



PREFEITURA MUNICIPAL DO
PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DO NOBRE



Foto 37: 1.7.3.3. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos de 14x19x39cm (13/10/22)



Foto 38: 1.8.0.1. Banco corrido com apoio em blocos de concreto (24/10/22 a 28/10/22)



Foto 39: 1.3.0.22. Remoção de guarda-corpo metálico (07/10/22 a 06/11/22)



Foto 40: 1.3.0.23. Reinstalação de guarda-corpo de aço galvanizado (07/10/22 a 06/11/22)

Gilmar Oliveira de Silva
Engº. Civil CREA/PE Nº 1818031755
Fiscalização de Obras - Mat. 14188

GLC Construções & Serviços Ltda
Gilson Leite Chagas Ferreira Filho
Engº Civil CREA 339510/PE
Diretor Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DO NOBRE



Foto 41: 1.3.0.24. Requalificação de gradil em ferro para portão (07/10/22 a 06/11/22)



Foto 42: 1.3.0.25. Lançamento com uso de bomba (07/10/22 a 06/11/22)



Foto 43: 1.3.0.26. Pintura de piso com resina, aplicação manual (07/10/22 a 06/11/22)



Foto 44: 1.3.0.27. Instalação de montante em tubo de ferro para portão (07/10/22 a 06/11/22)

Gilmar Oliveira e Silva
Eng.º Civil CREA/PE Nº 1819031755
Fiscalização de Obras - Mat. 14188

GLC Construções e Serviços Ltda
Gilson Leite Chagas Forreia Filho
Eng.º Civil CREA 33951D/PE
Diretor Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DO NOBRE



Foto 45: 1.3.0.28. Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 20 mm (1/2") (07/10/22 a 06/11/22)



Foto 46: 1.3.0.29. Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4") (07/10/22 a 06/11/22)



Foto 47: 1.3.0.30. Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (1 1/4") (07/10/22 a 06/11/22)



Foto 48: 1.3.0.31. Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm² (07/10/22 a 06/11/22)

Gilmar Oliveira e Silva
Eng.º Civil CREA/PE Nº 181603/755
Fiscalização de Obras - Mat. 14188

GLC Construções e Serviços Ltda
Gilson Leite Chagas Faria Filho
Eng.º Civil CREA 33951D/PE
Diretor Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DO NOBRE



Foto 49: 1.4.2.17. Fornecimento e instalação de conjunto com 2 toldos (24/10/22 a 25/10/22)



Foto 50: 1.4.3.12. Instalação de porta de 60x210cm, com acessórios (26/10/22 a 01/11/22)



Foto 51: 1.4.5.5. Fornecimento e instalação de torre e caixa d'água 5.000l (07/10/22 a 14/10/22)



Foto 52: 1.4.5.6. Bomba centrífuga motor elétrico monofásico 0,74hp (13/10/22 a 14/10/22)

Gilmar Oliveira e Silva
Eng.º Civil CREA/PE Nº 1318031755
Fiscalização de Obras - Mat. 14186

GLC Construções e Serviços Ltda
Gilson Leite Chagas Filho
Eng.º Civil CREA 33951/D/PE
Diretor Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DO

PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DO NOBRE



Foto 57: 1.4.5.11. Tampa em concreto armado 70x70x5cm (13/10/22 a 14/10/22)



Foto 58: 1.7.3.4. Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial (24/10/22 a 26/10/22)



Foto 59: 1.7.6.20. Perfil h fume com 6m (07/10/22 a 06/11/22)



Foto 60: 1.7.6.21. Perfil u incolor com 6m (07/10/22 a 06/11/22)

Gilmar Oliveira e Silva
Eng.º Civil CREA/PE Nº 1818031755
Fiscalização de Obras - Mat. 14188

GLC Construções e Serviços Ltda
Gilson Leite Chagas Ferreira Filho
Eng.º Civil CREA 33951D/PE
Diretor Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DO
PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DO NOBRE



Foto 61: 1.8.0.7. Placa de inauguração metálica
(01/11/22)



Foto 62: 0.0.0.0. Requalificação do Clube do
Nobre (07/10/22 a 06/11/22)



Foto 63: 0.0.0.0. Requalificação do Clube do
Nobre (07/10/22 a 06/11/22)




Foto 64: 0.0.0.0. Requalificação do Clube do
Nobre (07/10/22 a 06/11/22)

Gilmar Oliveira e Silva
Eng. Civil CREA/PE Nº 1816031755
Fiscalização de Obras - Mat. 14188

GLC Construções e Serviços Ltda
Gilson Leite Chaves Filho
Eng. Civil CREA 33951D/PE
Diretor Técnico