

CONCORRÊNCIA Nº.: 004/2023 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº.: 015/2023 – CONTRATO 229/2023.

OBRA: SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM PEDRAS RACHÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, LOCALIZADO NA LADEIRA DO VISGUEIRO, BAIRRO DE MIRUEIRA, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 06.

PAULISTA, 12 DE DEZEMBRO DE 2024.

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM PEDRAS RACHÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, LOCALIZADO NA LADEIRA DO VISGUEIRO, BAIRRO DE MIRUEIRA, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.**

**BAIRRO: MIRUEIRA**



FOTO

01

**ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA.**



FOTO

02

**ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA, E ASSENTAMENTO DOS TUBOS.**



FOTO

03

**TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM.**




FOTO

04

**POÇO DE VISITA EM ALVENARIA.**





FOTO

05

**DEMOLIÇÃO DE CONCRETO.**

FOTO

06

**REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO.**

FOTO

07

**ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO-FIO.**

FOTO

08

**ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO-FIO.**

FOTO

09



**ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO-FIO.**

FOTO

10

**ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO-FIO.**





FOTO

13

**EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES.**



FOTO

14

**EXECUÇÃO DE BGS, E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO.**



FOTO

15


**EXECUÇÃO DE PASSEIO CALÇADA.**



FOTO

16

**EXECUÇÃO DE PASSEIO CALÇADA.**



FOTO

17

EXECUÇÃO DE PASSEIO CALÇADA.



FOTO

18

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS.



FOTO

13

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS.



FOTO

14

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS.



FOTO

15


EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS.



FOTO

16

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS.



FOTO

18

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M<sup>3</sup>.